

# มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์

## ๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเถาวัลย์ชนิดที่เหมาะสมเป็นวัสดุหลัก

## ๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ เถาวัลย์ หมายถึง เส้นเถาวัลย์ที่มีขนาดและอายุที่เหมาะสม นำมาตัดแต่ง ทำความสะอาด อาจต้มเพื่อลอกเปลือกนอกออก แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง
- ๒.๒ ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเถาวัลย์โดยนำมาสาน พัน สอด โดยอาจผ่าก่อนหรือไม่ก็ได้ อาจย้อมสีหรือทาสารเคลือบเงาเพื่อความสวยงาม และอาจประกอบด้วยวัสดุอื่น เช่น หวาย ตะปู ในการยึด เพื่อให้เกิดความแข็งแรง มั่นคง และเรียบร้อย นำมาทำเป็นของใช้ทั่วไปและของตกแต่ง เช่น ตะกร้า กระจาด แจกัน กระจ่างต้นไม้

## ๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

- ๓.๑ ลักษณะทั่วไป
- ๓.๑.๑ ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบ รูปทรง ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่บิดเบี้ยวหรือเอนเอียง
- ๓.๑.๒ ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดตลอดชิ้นงาน และไม่มีร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง
- ๓.๒ เส้นเถาวัลย์
- ต้องแห้ง สะอาด ปราศจากรา ไม้ผุ หรือเปราะ
- ๓.๓ การสาน พัน และสอด
- รอยต่อต้องประณีต ทัดแน่น คงทน เมื่อโค้งงอเส้นเถาวัลย์ต้องไม่หัก
- ๓.๔ ลวดลาย (ถ้ามี)
- ต้องประณีต สม่่าเสมอ การต่อลวดลายต้องแนบเนียน และถูกต้องตลอดชิ้นงาน
- ๓.๕ สี (ถ้ามี)
- ต้องเรียบ สม่่าเสมอ ไม่เป็นเม็ด และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ
- ๓.๖ การประกอบด้วยวัสดุอื่น(ถ้ามี)
- ต้องประณีต ทัดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน

๓.๗ การเคลือบเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หรือหลุดลอก เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๘ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้

## ๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์จากถาวรลิษในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง ระบายร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จากถาวรลิษได้

## ๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จากถาวรลิษทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

- (๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ตะกร้าถาวรลิษ
  - (๒) ขนาดหรือมิติ
  - (๓) เดือน ปีที่ทำ
  - (๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา
  - (๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

## ๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากถาวรลิษที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๘ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากถาวรลิษรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นถาวรลิษ การสาน พัน และสอดลวดลาย สี การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการตรวจสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๗ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากถาวรลิษรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นเถาวัลย์ การสาน พัน และสอด ลวดลาย สี การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์อย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

**ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน**  
(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบ รูปทรง ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่บิดเบี้ยวหรือเอนเอียง	๔	๓	๒	๑
	ต้องไม่มีรารากฏให้เห็นอย่างเด่น ชัดตลอดชิ้นงาน และไม่มีร่องรอย การเจาะกัดกินของแมลง	๔	๓	๒	๑
เส้นแฉววัลย์	ต้องแห้ง สะอาด ปราศจากรา ไม่ผุ หรือเปราะ	๔	๓	๒	๑
การสาน พัน และสอด	รอยต่อต้องประณีต ติดแน่น คงทน เมื่อโค้งงอเส้นแฉววัลย์ต้องไม่หัก	๔	๓	๒	๑
ลวดลาย (ถ้ามี)	ต้องประณีต สม่่าเสมอ การต่อลวด ลายต้องแนบเนียน และถูกต้อง ตลอดชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
สี (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่่าเสมอ ไม่เป็นเม็ด และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ ติดมือ	๔	๓	๒	๑
การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	ต้องประณีต ติดแน่น คงทน กลม กลื่นและเหมาะสมกับชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงา (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่่าเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็น คราบ กรอบ แตก หรือหลุดลอก	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก  
ให้ตรวจพินิจ